Dépôt d’un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt :	27.10.2026 11:48
Notre référence :	DCDTBF-75VBKU

Base légale

Numéro CAMAC	253544
Utilisateur CAMAC	CHE101465738
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte)	a.indaco@csd.ch
Etendue du diagnostic	Entier du bâtiment (cas A et B)*
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH	Oui
Le cahier des charges ASCA est respecté	Oui
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet	Oui
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit.	Oui

Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante	Numéro ECA : 138 Description du bâtiment : Bâtiment d'exploitation agricole Numéro Commune cantonal : 182 Numéro EGID : 280020944 Rue : Route de Genève Numéro de rue : 32b.2 NPA, localité : 1131 Tolochenaz Coordonnées X : 2526511 Coordonnées Y : 1149822
Propriétaire du bâtiment	Nom, prénom : MORGES LA COMMUNE Rue : Pl. de l'Hôtel-de-Ville Numéro de rue : 1 NPA, localité : 1110 Morges Téléphone : + 41 21 828 04 78 E-mail : florian.cuhat@morges.ch

Mandataire (ingénieur / architecte)	Raison sociale : CSD Ingénieurs SA Nom, prénom : DOUSSE DANIEL Rue : Chemin de Montelly 78 Numéro de rue : 78 NPA, localité : 1000 Lausanne 16 Téléphone : +41 21 546 87 18 E-mail : a.indaco@csd.ch

Amiante

Diagnostiqueur	Raison sociale : Batiscan Sàrl Prénom : Robin Nom : Fragnière Rue : Le Trési 6D NPA, localité : 1028 Préverenges Téléphone : +41 21 802 08 11 E-mail : batiscan@batiscan.ch
Type de publication	Liée à une demande d'autorisation
Présence d'amiante	Non
Type de diagnostic	Avant-travaux
Assainissement	Sans objet
Assainissement calculé	Sans objet
Photo du bâtiment	Photo_Bergerie_ECA138.jpg
Rapport de diagnostic amiante	P4_Diagnostic amiante Bergerie.pdf

Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus	Oui